

## 令和8年4月 施設維持管理記録

### 1. 埋め立て廃棄物の種類及び数量

種類	数量 [ kg ]
燃えがら	2,085,370
汚泥	1,577,860
廃プラスチック類	144,510
紙くず	142,430
木くず	56,740
繊維くず	12,710
動植物性残さ	0
ゴムくず	0
金属くず	18,090
ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず	365,650
鋤さい	46,440
がれき類	662,960
ばいじん	1,039,810
13号廃棄物	367,860
北沢不法投棄物	0
合計	6,520,430

### 2. 施設の点検状況

点検項目	施設名称	点検日	点検結果
① 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等	貯留構造物(埋立地内外の土壁等)	毎営業日	異常なし
② 保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	遮水構造、漏水検知システム	毎営業日	上層シートの一部損傷、速やかに補修を実施。その後の点検で異常なしを確認(※詳細は表下の追記参照)
③ 浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	浸出液調整槽	毎営業日	異常なし
④ 浸出液処理設備の機能の状態	アルカリ凝集沈殿処理設備、生物処理設備、凝集濾過膜設備 高度処理設備、消毒設備	毎営業日	異常なし
⑤ 有効な防凍のための措置の状況	浸出液集水ピットから浸出液調整槽への外部移送配管の保温	毎営業日	異常なし

【追記】4/7埋め立て廃棄物より高い位置において、遮水シート(上層)を一部損傷したが、浸出水の漏洩に影響がない位置であることを確認し4/16補修を完了。その後の点検においても漏洩が無いことを確認済み。

### 3. 残余の埋立容量の測定

確認日	確認結果
令和8年3月31日	470,943m <sup>3</sup>















